

Title B ماپنے، نشان لگانے، کاٹنے اور گرائنڈنگ کے طریقہ کار اپنانا

کارکردگی کا یہ معیار ماپنے، نشان لگانے، کاٹنے اور گرائنڈنگ کرنے کے طریقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔

ٹول اور اوزار	علم	کارکردگی کا معیار	مہارت کی اکائی
سٹیل ٹیپ ورنیر کیلیپر سکرائبر ڈیوانڈر ریتھی وغیرہ	وہ اس قابل ہوگا کہ K-1 ماپنے، نشان لگانے، کاٹنے اور گرائنڈ کرنے والے اوزاروں کو بیان کرے، K-2 اکائیوں کو تبدیل کرنے کو بیان کر سکے مثال کے طور پر میٹر کو فٹ میں فٹ کو انچ میں انچ کو سینٹی میٹر میں سینٹی میٹر کو ملی میٹر میں	وہ اس قابل ہوگا کہ P-1 ماپنے، نشان لگانے، کاٹنے اور گرائنڈ کرنے والے اوزاروں کا انتظام کرنا۔ P-2 ماپنے، نشان لگانے، کاٹنے اور گرائنڈ کرنے والے اوزاروں کی نشاندہی کرنا۔	B.1 ماپنے، نشان لگانے، کاٹنے اور گرائنڈ کرنے والے اوزاروں کی ترتیب